






- указатель положения затла теперь доходит до середины шкалы (линейки),



- появилась подсветка линии реза (прошу не путать с лазерным указателем линии реза),


- появилась шкала с размерами бумаги для удобства резки ( на 4204 сами такую себе клеили)),



- существенно улучшен предохранительный механизм,



- изменены винты, фиксирующие лезвие (с обычных под «плоскую» отвертку на винты под шестигранник, что сами хотели сделать на 4204),



- ручка привода ножа теперь имеет грани для удобства монтирования и демонтажа гаечным ключем.



Ну теперь, пожалуй, рассмотрим, есть ли какие-то недостатки:

- из самого незначительно - шильдик с моделью гильотины сделан на самоклейке с очень очень неклеяким клеевым слоем)),
- качество ручки прижима стало хуже, теперь она не комфортна, но функцию выполняет,



- ручка гильотины опускается очень низко к кожуху башни, на которой фиксирован ножедержатель, так что можно даже

травмировать руку при неправильном хвате рукоятки,

- блок питания подсветки (стандартный китайский) имеет очень маленькую длину провода, поэтому располагать гильотину нужно не далеко от розетки, да и в дальнейшем на ее место будет удобно разместить гильотину с электроприводом, розетка то уже есть)),



- защита, в моем случае работает некорректно, сама не опускается, что связано, на мой взгляд, в первую очередь с излишним количеством смазки на оси, на которой она расположена. Ну и исправить ситуацию не сложно - снимаем лишнюю смазку, при необходимости, несколько отгибаем флажок и все заработает)),

- и на последок, самый неприятный момент на мой взгляд - механизм регулирования параллельности затла. Он, как и в прежних версиях, устроен таким образом, что добиться идеально параллельности затла ножу невозможно. Установленное регулировочными винтами положение, сбивается при затягивании фиксирующего винта))

Какой же все таки сделать вывод - мне кажется, что несмотря на все недостатки, гильотина Стандарт хоть и является в некотором роде конструктором - в плане ее нужно донастроить и подогнать под себя, но все же она настраивается, и при этом, представители производителя без малейших проблем оказывают



полную консультационную и гарантийную поддержку. Металл, все запчасти очень добротные и качественные. Качество покраски не идеальное, но вполне сносное и позволяет эксплуатировать прибор без каких-либо нареканий. Что уж говорить о том, что все расходные материалы и запасные части мы сможем найти и приобрести у производителя. С моей точки зрения, на данный момент в данной ценовой категории трудно найти какую-либо достойную альтернативу Рейтинг 454. Ну, а имеющие недостатки, будем надеяться, будут устранены в следующих моделях))

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ВСВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ СУЩЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ НЕДОРАБОТКИ В ДАННОЙ ГИЛЬОТИНЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ Я ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, ТАК, СОБСТВЕННО И УЗНАЛ О НАЛИЧИЕ ТАКОЙ НЕДОРАБОТКИ, Я РЕКОМЕНДУЮ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ МОДЕЛИ 454** ( в 4204 такого недостатка не было), а владельцам данной гильотины рекомендую

обратиться к производителю с просьбой устранить подобного рода брак.

- [Обзоры оборудования](#)

Оригинал : <https://old.copytop.com.ua/blog/325.html>